通学路対策箇所図　須賀川市立第一小学校Ⅱ

【対策検討メンバー】教育委員会・学校・国道事務所・土木事務所・道路河川課・生活課・須賀川警察署



⑨横断歩道を渡る際、信号機の変わる時間が短いため、児童・保護者への安全指導継続
小学校のお便りをとおして家庭からも安全協力依頼済（H28）
注意喚起看板設置(R6)

⑫押しボタン式信号を見落として通過してしまう可能性がある。
注意喚起看板設置(R6)

⑨踏切部分が狭く、歩道もない。車両の流れが滞ることがある。道路拡張工事完了（H29）

⑦道路が狭く見通しが悪いため、車両と児童の接触が心配。道路改築工事 H30 着手

⑪通行する車両、道路を横断する児童ともに多く、朝は信号待ちをしている車両が多い一時停止線・横断歩道引き直し（H30）

⑩通行車の車速が上がり、同を横断する児童が危険である。区画線工実施済（H30）

⑧幅員が狭く、高低差もあるため見通しが悪い。道路拡張工事予定（H３０一部着手）