

通学路対策箇所図 須賀川市立西袋第一小学校Ⅱ

【対策検討メンバー】教育委員会・学校・PTA代表・国道事務所・土木事務所・道路河川課・生活課・須賀川警察署

○ 西田地内



⑧幅員が狭い上、交通量が多いため、注意喚起昇り旗5本設置 (H28)



⑦交通量が多く横断歩道の道路表示が薄くなっているため、また、横断歩道をまたいで止まる車が多く危険なため、横断歩道・停止線引き直し (H28)

○ 辰根沢地内




⑨横断歩道がなく、道路を渡る際危険なため、横断歩道新設 (H28)



○ 北山寺地内 森宿ウツロ田地内



⑩交通量が多く、横断歩道等がないため、一時停止線・横断歩道・標識新設 (H30)



⑪交通量が多く、スピードを緩めず右左折する車があり危険なため、十字線・破線対応 (H30)