

通学路対策箇所図 須賀川市立長沼小学校

【対策検討メンバー】教育委員会・学校・国道事務所・土木事務所・道路河川課・市民安全課・須賀川警察署




⑤道路が狭いうえに、見通しも悪い。「左右確認」の看板設置(R 5)



②横断歩道の引き直し済(H27)

①道路がせまいうえ、朝の通学時間に交通量が多く、車とのすれ違いが危険。道路カラー化、注意喚起の看板設置場所。さらに徐行運転を呼び掛ける。(H25)


①道路が狭いうえ、積雪時も危険。防犯灯設置済、除雪時路上に雪を残さないよう対応済。小型除雪機を貸出(地区へ) (H29)



④道路が狭いうえに、見通しも悪い。ドット線外側線引き直し(R)



⑥道路が狭いうえに、見通しも悪い。「歩行者注意」の看板設置(R 5)



③道路が狭く、交通量が多いため危険。外側線（白線）の引き直し済(H27)

