

通学路対策箇所図 須賀川市立第一小学校 I

【対策検討メンバー】教育委員会・学校・国道事務所・土木事務所・道路河川課・市民安全課・須賀川警察署



①東北本線の橋の横から線路内へ入る隙間へ簡易バリケードを設置済 (H24)



②道路が狭く歩道もないので路側帯カラーの再塗装を実施済 (H25)



③両側が石垣になっており歩行者が見えにくいいため、カーブミラーの設置を検討



対策前



対策後

④歩行者用信号機と車両用の信号機が離れていて、右・左折車が横断者に気づきにくい。本線の路面表示と注意喚起の看板を設置済 (H26)



⑤地下道の入口で見通しが悪く横断する児童が見えないため、注意喚起の看板を設置 (H26)



対策前

⑥路側帯グリーンベルトがなくなったので、再塗装を実施済 (H26)

対策後

通学路対策箇所図 須賀川市立第一小学校Ⅱ

【対策検討メンバー】教育委員会・学校・国道事務所・土木事務所・道路河川課・市民安全課・須賀川警察署

The map shows the route from the school area (岩崎) through 堀底町, 大袋町, and 南町. Callouts 7-12 point to specific road segments with photos illustrating the issues:

- 7** (幡町): ⑦道路が狭く見通しが悪い。車両と児童の接触が心配。道路改築工事 H30 着手
- 8** (稲荷町): ⑧幅員が狭く、高低差もあるため見通しが悪い。道路拡張工事予定 (H30一部着手)
- 9** (堀底町): ⑨横断歩道を渡る際、信号機の変わる時間が短いため、児童・保護者への安全指導継続
小学校のお便りをとおして家庭からも安全協力依頼済 (H28)
注意喚起看板設置 (R6)
- 10** (稲荷町): ⑩通行車の车速が上がり、同を横断する児童が危険である。区画線工実施済 (H30)
- 11** (大袋町): ⑪通行する車両、道路を横断する児童ともに多く、朝は信号待ちをしている車両が多い一時停止線・横断歩道引き直し (H30)
- 12** (大袋町): ⑫押しボタン式信号を見落として通過してしまう可能性がある。注意喚起看板設置 (R6)