

通学路対策箇所図 須賀川市立西袋第一小学校 I

【対策検討メンバー】教育委員会・学校・国道事務所・土木事務所・道路河川課・市民安全課・須賀川警察署



①横断歩道の道路標示が薄くなり見づらいため、横断歩道の引き直しを実施済 (H26)



②車道が広くなり、交通量が増えたため、センターライン、ドットラインを設置済 (H25) 道路西側に横断歩道を設置 (H27)



③横断歩道の道路標示が薄くなり、見づらいため、横断歩道の引き直しを実施済 (H26)



⑬停車場以外への停車が通行の妨げとなってしまう。駐車禁止表示・児童、保護者への注意喚起を継続 (R6)



④四方向一時停止なしのため、交通安全指導を継続実施



⑤信号がなく交通量が多いため、交通安全指導を継続



⑥交通量が多く、スピードを緩めず曲がり、横断する際危険。児童・保護者への注意喚起及び安全指導継続

⑦道路が狭く歩道がないうえに交通量が多い。路側帯のカラー化 (R5)

通学路対策箇所図 須賀川市立西袋第一小学校Ⅱ

【対策検討メンバー】教育委員会・学校・国道事務所・土木事務所・道路河川課・市民安全課・須賀川警察署

○ 西田地内



⑧幅員が狭い上、交通量が多いため、注意喚起昇り旗5本設置 (H28)



⑦交通量が多く横断歩道の道路表示が薄くなっているため、また、横断歩道をまたいで止まる車が多く危険なため、横断歩道・停止線引き直し (H28)

○ 辰根沢地内



⑨横断歩道がなく、道路を渡る際危険なため、横断歩道新設 (H28)



○ 北山寺地内 森宿ウツロ田地内



⑩交通量が多く、横断歩道等がないため、一時停止線・横断歩道・標識新設 (H30)



⑪交通量が多く、スピードを緩めず右左折する車があり危険なため、十字線・破線対応 (H30)

通学路対策箇所図 須賀川市立西袋第一小学校Ⅲ

【対策検討メンバー】教育委員会・学校・国道事務所・土木事務所・道路河川課・市民安全課・須賀川警察署

