

通学路対策箇所図 須賀川市立西袋第一小学校 I

【対策検討メンバー】教育委員会・学校・PTA代表・国道事務所・土木事務所・道路河川課・市民安全課・須賀川警察署




①横断歩道の道路標示が薄くなり見づらいため、横断歩道の引き直しを実施済 (H26)



②車道が広くなり、交通量が増えたため、センターライン、ドットラインを設置済 (H25) 道路西側に横断歩道を設置 (H27)



③横断歩道の道路標示が薄くなり、見づらいため、横断歩道の引き直しを実施済 (H26)



④四方向一時停止なしのため、交通安全指導を継続実施



⑤信号がなく交通量が多いため、交通安全指導を継続



⑥交通量が多く、スピードを緩めず曲がり、横断する際危険。児童・保護者への注意喚起及び安全指導継続

⑦道路が狭く歩道がないうえに交通量が多い。路側帯のカラー化 (R5)