

通学路対策箇所図 須賀川市立第一小学校 I

【対策検討メンバー】 教育委員会・学校・国道事務所・土木事務所・道路河川課・生活課・須賀川警察署



①東北本線の橋の横から線路内へ入る隙間へ簡易バリケードを設置済 (H24)



②道路が狭く歩道もないので路側帯カラーの再塗装を実施済 (H25)



③両側が石垣になっており歩行者が見えにくいいため、カーブミラーの設置を検討



対策前



対策後

④歩行者用信号機と車両用の信号機が離れていて、右・左折車が横断者に気づきにくい。本線の路面表示と注意喚起の看板を設置済 (H26)



⑤地下道の入口で見通しが悪く横断する児童が見えないため、注意喚起の看板を設置 (H26)



⑥路側帯グリーンベルトがなくなったので、再塗装を実施済 (H26)