

## 通学路対策箇所図 須賀川市立第三小学校Ⅰ

【対策検討メンバー】教育委員会・学校・PTA 代表・国道事務所・土木事務所・道路河川課・市民安全課・須賀川警察署



①歩道がなく道が狭い上に交通量が多いため危険である。白線（外側線）の引き直しとドットラインを設置済。運転手への注意喚起の表示を実施済（H26）一時停止の規制を実施済（H27）



②道路が狭く見通しも悪いため、道路のカラー化実施済（H24）ボランティアによる見守りを実施中



③白線が薄く路側帯がはっきりしないため、白線の引き直し実施済（H26）

④学校から国道118号に車が出るとき、見通しが悪く保護者の歩く様子も見えにくい。学校から児童・保護者への注意喚起及び安全指導継続



⑤歩道橋の階段の排水ができないため、雨等が降ると登下校時に危険。歩道橋階段修繕実施済（H29）

⑥降雪時、除雪されず、車両が渋滞し登校する際に危険である。学校から地域住民及びPTAによる除雪要請を行う。（H28）

⑦歩道のアスファルトにひび割れ、凸凹があり歩行しづらい。補修随時対応。

