

通学路対策箇所図 須賀川市立長沼小学校区

【対策検討メンバー】教育委員会・学校・国道事務所・土木事務所・道路河川課・市民安全課・須賀川警察署



⑤道路が狭いうえに、見通しも悪い。「左右確認」の看板設置(R5)

④道路が狭いうえに、見通しも悪い。ドット線外側線引き直し(R3)

⑥道路が狭いうえに、見通しも悪い。「歩行者注意」の看板設置(R5)



②横断歩道の引き直し済(H27)

①道路がせまいうえ、朝の通学時間に交通量が多く、車とのすれ違いが危険。道路カラー化、注意喚起の看板設置場所。さらに徐行運転を呼び掛ける。(H25) 積雪時も危険。防犯灯設置済、除雪時路上に雪を残さないよう対応済。小型除雪機を地区へ貸出(H29) 張り出し樹木剪定(R7) 一時停止線塗り直し申請中(R7)



③道路が狭く、交通量が多いため危険。外側線(白線)の引き直し済(H27)