

## 須賀川市 施設カルテ

基準日

令和7年3月31日

## 施設情報

|           |  |                   |       |       |            |              |  |
|-----------|--|-------------------|-------|-------|------------|--------------|--|
| 施設名称      |  | 旧仁井田幼稚園           |       | 施設番号  |            | F061-0140    |  |
|           |  |                   |       | 施設大分類 |            | 共通           |  |
| 所在地       |  | 仁井田字館内201番地1      |       | 施設中分類 |            | 子育て支援施設      |  |
| 所管局部課     |  | 須賀川市 教育委員会事務局こども課 |       | 施設小分類 |            | 幼稚園・保育所・こども園 |  |
| 設置目的      |  | 幼児教育のため           |       | 財産区分  |            | 公共用          |  |
|           |  |                   |       | 地域区分  |            | 須賀川地域        |  |
|           |  |                   |       | 小学校区  |            |              |  |
| 設置根拠      |  | 須賀川市立幼稚園設置条例      |       | 中学校区  |            |              |  |
|           |  |                   |       | 外観写真  |            |              |  |
| ■ 運営・管理情報 |  |                   |       |       |            |              |  |
| 運営形態      |  | 直接運営              | 供用開始日 |       | 1989/12/01 |              |  |
| 営業時間      |  | 7:30 ~ 18:30      | 供用廃止日 |       |            |              |  |
| 時間備考      |  |                   |       |       |            |              |  |
| 指定管理者     |  |                   |       |       |            |              |  |
| ■ 敷地・建物情報 |  |                   |       |       |            |              |  |
| 用途地域      |  |                   |       |       |            |              |  |
| 所有者       |  |                   | 総建築面積 |       | 766.00 ㎡   |              |  |
| 敷地面積      |  | 3105.00 ㎡         | 総延床面積 |       | 404.00 ㎡   |              |  |
| 借地面積      |  | ㎡                 | 施設面積  |       | 404.00 ㎡   |              |  |



## ■ 建物情報

| No. | 施 設 名 |
|-----|-------|
| 1   |       |
| 2   |       |
| 3   |       |
| 4   |       |
| 5   |       |

## ■ 施設情報 特記事項

令和5年度末をもって閉園（用途廃止）

## 棟 情 報

[illegible]

# 須賀川市 施設カルテ


基準日 令和7年3月31日

|       |         |       |              |
|-------|---------|-------|--------------|
| 施設名   | 旧仁井田幼稚園 | 施設番号  | F061-0140    |
| 施設大分類 | 共通      | 施設中分類 | 子育て支援施設      |
|       |         | 施設小分類 | 幼稚園・保育所・こども園 |

## 財務情報


| 年度            | 令和4年 | 令和5年   | 令和6年    |
|---------------|------|--------|---------|
| 歳入 対前年度増減率(%) |      | 6021.4 | △ 100.0 |
| 総額            | 5.6  | 342.8  | 0.0     |
| 使用料・手数料等      | 5.6  | 342.8  | 0.0     |
| 国・県支出金        | 0.0  | 0.0    | 0.0     |
| その他           | 0.0  | 0.0    | 0.0     |
|               |      |        |         |
|               |      |        |         |
|               |      |        |         |

(円/m) 【歳入の推移】



|               |          |          |         |
|---------------|----------|----------|---------|
| 歳出 対前年度増減率(%) |          | △ 8.9    | △ 100.0 |
| 総額            | 27,268.5 | 24,846.9 | 11.2    |
| 光熱水費          | 730.3    | 643.3    | 11.2    |
| 維持保全費         | 420.2    | 52.6     | 0.0     |
| 使用料及び賃借料      | 0.0      | 0.0      | 0.0     |
| 人件費           | 26,118.0 | 24,151.0 | 0.0     |
|               |          |          |         |
|               |          |          |         |
|               |          |          |         |

【歳出の推移】





比較単位： 総額 / 施設面積 【当該施設】 (緑色) 【分類平均】 (斜線)

## 施設サービス提供状況

### 【施設サービス提供状況】

| 項目      | 令和4年 | 令和5年  | 令和6年 |
|---------|------|-------|------|
| 定員数 (人) | 40   | 40    | 0    |
| 生徒等数    |      |       |      |
| 実績値 (人) | 18   | 13    | 0    |
| 対前年度比   |      | 72.2% | 0.0% |

### 【単位当たりコスト比較】



# 須賀川市 施設カルテ

基準日


令和7年3月31日

|       |         |       |              |
|-------|---------|-------|--------------|
| 施設名   | 旧仁井田幼稚園 | 施設番号  | F061-0140    |
| 施設大分類 | 共通      | 施設中分類 | 子育て支援施設      |
|       |         | 施設小分類 | 幼稚園・保育所・こども園 |

## 費用対効果評価

### 【費用対効果評価】

財務情報と利用情報からみる定量的な評価



| 区分  | 対応    | 費用対効果評価の考え方   |
|-----|-------|---------------|
| A   | 継続    | コストも利用度も良好    |
| B 1 | コスト改善 | コストは高いが利用度も高い |
| B 2 | 利用度改善 | コストは低いが利用度も低い |
| C   | 見直し   | コストも利用度も不良    |

・軸の交差箇所は、用途を同じとする施設全体の移動平均値です。

・コスト/㎡ = 令和6年 の 歳出総額 / 施設面積


・利用度 = 令和6年 の 生徒等数 / 施設面積

凡例： ■ … 当該施設 ◆ … 比較対象（分類）の他施設


## 施設性能評価

### 【施設性能評価】

○評価小分類によるチャート



○評価大分類によるチャート




— 当該施設の値  
- - - 比較対象（分類）の他施設の平均値

| 凡例 | I 施設      | II 設備 | III 安全 | IV 地域  | V 利用    | VI 特性   |
|----|-----------|-------|--------|--------|---------|---------|
|    | ①建物の外壁    | ④冷暖房  | ⑦指摘事項  | ⑩保存価値  | ⑬周辺環境   | ⑯環境保全   |
|    | ②建物の屋根・屋上 | ⑤給排水  | ⑧位置関係  | ⑪地域利用  | ⑭必要性    | ⑰バリアフリー |
|    | ③建物の内壁・天井 | ⑥衛生   | ⑨災害影響  | ⑫避難所機能 | ⑮交通アクセス | ⑱満足度    |

## 一次評価

### 【一次評価】

費用対効果と施設性能のクロス評価結果からみる方向性の位置付け



| 区分  | 方向性            | 一次評価の考え方 |      |
|-----|----------------|----------|------|
|     |                | 費用対効果    | 施設性能 |
| A   | 長寿命化（維持継続）     | 優        | 優    |
| B 1 | 施設性能向上         | 優        | 向上   |
| B 2 | 費用対効果向上        | 向上       | 優    |
| C 1 | 更新、大規模改修       | 優        | 改善   |
| C 2 | 費用対効果と施設性能の改善  | 改善       | 改善   |
| C 3 | 用途変更、運営管理方針改善  | 改善       | 優    |
| D 1 | 建替え等および費用対効果改善 | 向上       | 改善   |
| D 2 | 用途変更等および施設性能改善 | 改善       | 向上   |
| E   | 廃止、除却          | 改善       | 改善   |

凡例： ■ … 当該施設 ◆ … 比較対象（分類）の他施設

# 須賀川市 施設カルテ

基準日

令和7年3月31日

|       |         |       |         |       |              |
|-------|---------|-------|---------|-------|--------------|
| 施設名   | 旧仁井田幼稚園 |       |         | 施設番号  | F061-0140    |
| 施設大分類 | 共通      | 施設中分類 | 子育て支援施設 | 施設小分類 | 幼稚園・保育所・こども園 |

## 施設管理者アンケート結果

| 番号 | テーマ    | 項目        | 回答 | 内容                                                                 | 備考 | 配点 |
|----|--------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | I 施設   | ①建物の外壁    | ③  | 建物の外壁修繕は行っていますか？                                                   |    | 5  |
| 2  | I 施設   | ②建物の屋根・屋上 | ②  | 建物の屋根・屋上の防水工事は行っていますか？                                             |    | 3  |
| 3  | I 施設   | ③建物の内壁・天井 | ③  | 建物は耐震性を有していますか？                                                    |    | 5  |
| 4  | II 設備  | ④冷暖房      | ③  | 冷暖房設備の年式と稼働状況について教えてください。                                          |    | 5  |
| 5  | II 設備  | ⑤給排水      | ③  | 建物の給排水管の更新工事は行っていますか？                                              |    | 5  |
| 6  | II 設備  | ⑥衛生       | ③  | 施設環境（衛生、音、光）に問題はありますか。                                             |    | 5  |
| 7  | III 安全 | ⑦指摘事項     | ③  | 過去1年間の消防の定期検査や定期報告で指摘事項がありますか。                                     |    | 5  |
| 8  | III 安全 | ⑧位置関係     | ③  | 施設敷地内または施設から概ね50m以内に危険物施設がありますか。                                   |    | 5  |
| 9  | III 安全 | ⑨災害影響     | ③  | 施設やその敷地が自然災害による影響を受けたことはありますか。                                     |    | 5  |
| 10 | IV 地域  | ⑩保存価値     | ①  | 施設や建物等について歴史的・文化的な評価を受けていますか。                                      |    | 1  |
| 11 | IV 地域  | ⑪地域利用     | ②  | 地域のお祭りや自治会・町会の会合など、住民による地域活動の拠点として利用されていますか。                       |    | 3  |
| 12 | IV 地域  | ⑫避難所機能    | ①  | 自然災害時等の避難所として指定されていますか。                                            |    | 1  |
| 13 | V 利用   | ⑬周辺環境     | ③  | 施設や建物、その周辺環境（駐車場、日影、ビル風、電波障害、騒音、光害、排水、排気、廃熱等）に関して、利用者や周辺住民等から問題指摘や |    | 5  |
| 14 | V 利用   | ⑭必要性      | ①  | 近隣1km以内に用途機能の類似する公共施設（国・県・他市等）または民間の施設がありますか。                      |    | 5  |
| 15 | V 利用   | ⑮交通アクセス   | ②  | 最寄りの公共交通機関乗り場（駅、バス停）からどのくらいの距離がありますか。                              |    | 3  |
| 16 | VI 特性  | ⑯環境保全     | ①  | 太陽光パネルやLED照明等の省エネルギー設備を導入していますか。                                   |    | 1  |
| 17 | VI 特性  | ⑰バリアフリー   | ①  | バリアフリー（誘導ブロック、手すり、スロープの設置等）への対応ができていますか。                           |    | 1  |
| 18 | VI 特性  | ⑱満足度      | ①  | 不特定多数の住民に利用されていますか。                                                |    | 1  |