通学路対策箇所図　須賀川市立稲田小学校Ⅰ

【対策検討メンバー】教育委員会・学校・国道事務所・土木事務所・道路河川課・生活課・須賀川警察署

①道路が変則的に交差しており危険なため、横断歩道の引き直しと道路標識の移設、交差点のカラー化を実施済（H26）横断歩道を再度引き直し(H27)

③交通量が多いうえ、幼稚園方面の道が狭く歩道のスペースもないため、送迎の自動車を停める場所を検討し、職員による交通安全指導を継続する。(H25)　横断歩道の引き直し済(H27)横断歩道が目立つよう色分け検討（H29）

④歩道が設置されていないため、県道泉田方面北側の側溝工事を実施済（H25）

⑨道幅が狭く、クランク状になっている部分があり、見通しが悪いため、道路拡幅工事（H３１着手予定）

②市道の西側をカラー化しラバーコーンを設置済（H28完了）

⑧自転車通学生徒が横断するため、横断線設置カラー化実施済（H29）

⑤道路が狭いため、路肩拡幅工事実施済(H28)

⑦交通量多くスピードを出している車が多いため、横断歩道引き直し済（H29）、停止線カラー化検討（H29）、交通教育専門員配置箇所