

通学路対策箇所図 須賀川市立仁井田小学校

【対策検討メンバー】教育委員会・学校・国道事務所・土木事務所・道路河川課・生活課・須賀川警察署



⑤除染後に入れた山砂が流れ出し、滑りやすいため、山砂が流れ出さないように土のうを設置済 (H26)



①交通量が多いにもかかわらず、交差点が分かりにくいいため交通安全指導を徹底



⑦横断歩道引き直し(H27)
交通安全専門員配置箇所(H28)

⑥横断歩道の引き直し(H27)
横断歩道前後道路のカラー化
済(H28)
路側帯側溝蓋がけ実施済
(H29)



②道路が整備されスピードを出す車が多いため、一時停止の規制を実施済 (H25)

⑧一時停止標識新設



④一部歩道が整備されておらず、路肩を歩かなければならぬため、25年度に340m、26年度に140m、27年度に190mの歩道整備を完了

③止まれの標識のみで確実に止まらずに行く車が多いため、交通安全指導を徹底

⑨スピードを出す車多いため、地域への安全運転呼びかけ(H29)

②