

市民交流センターtette

- ・漏水、4階更衣室天井落下



3階 交流スペース付近




3階 交流スペース付近

市民交流センターtette

- ・漏水、4階更衣室天井落下



3階 メインライブラリー



5階 円谷英二ミュージアム

市民交流センターtette

- ・漏水、4階更衣室天井落下




4階 更衣室



4階 受付カウンター前

市民交流センターtette

- ・漏水、4階更衣室天井落下



4階 地域資料室付近



3階 メインライブラリー

市民交流センターtette

- ・ 4階更衣室天井落下、1～5階漏水



5階 円谷英二ミュージアム



4階 しらべるライブラリー

すかがわ観光物産館flatto

- ・天井及び壁面一部落下



東公民館

- ・ 駐車場の陥没





西袋地域体育館

- ・ 窓ガラス破損



須賀川アリーナ（メインアリーナ）

- ・天井及び壁面一部落下



市道6430号線 小倉字桐久保

- ・ 落石



市道1-27号線

上小山田字内東山

・落石



市道1-38号線 深渡戸字石母毛

- ・ 落石（直径50cm程度）

